

Koper reinigt het dak niet...

... maar zwavel!

In 1999 is de noordzijde van het dak (1994) van Klosterhof in Ulm aan de bovenzijde bedekt met koperen dakplaten, Bever-180/170 CLASSIC.



September 2003; de reiniging met koper is voldoende.



September 2009; vernieuwde verontreiniging zichtbaar door het verminderde zwavelgehalte in de lucht.



Met het eerste patent in april 1994 is het startschot gegeven voor dakreiniging met koper in verbinding met zure regen!

Na deze eerste positieve beoordeling van dakreiniging met koper in februari 1998 op een beurs in het Ruhrgebied, volgden vele persberichten en onderscheidingen.

Door het regionaal voorkomende gebrek aan zwavel, heeft BIBERKRAFT® een product ontwikkeld, waarin de voor dakreiniging benodigde zwavel ingebouwd is.

Proefdak in D – 87 727 Rabenhausen / Schwaben

Dakpan: BRAAS – Römer
Dak: Ca. 20 jaren oud
Onderhoudsstaat: Mos, korstmos en vuil

Montage: 05.11.2008
BIBERKRAFT®: VLIESmitS® 2-voudig, BRAA-RömerVS2,
Weer: Drie droge wintermaanden



06.02.2009: foto van de noordzijde.
Beoordeling: geen mos of korstmos, alleen vervuiling door luchtverontreiniging.



01.06.2009: foto van de noordzijde.
Beoordeling: op sommige plekken nog sterk vastgezette verontreiniging, onder de dakplaten geen witte strepen van zwavel. Nok nog steeds vervuild met korstmos en vervuild door luchtverontreiniging. Montage van nokplaten was een betere keuze geweest.

Let op!! Chemische reiniging vooraf is bij VLIESmitS® volledig overbodig en wordt afgeraden!
Alleen BIBERKRAFT® heeft de oplossing met zwavel en de mogelijkheid om de platen op het dak met zwavel na te vullen (Patent).



Exclusief BIBERKRAFT® importeur voor Nederland

Kopersporen

Henny Schalen, Sparrenlaan 5, 9401 RA Assen

Tel. 0031(0)592-319402

www.kopersporen.nl | info@kopersporen.nl